

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Prešov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Prešov

Meno : Marián Smetanka, Emil Bzdil

Kontakt : Tel. 051 7733824

E – mail: marian.smetanka@ssc

E – mail: emil.bzdil@ssc.sk

PRACOVISKO: PREŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HHSNN


- **cesta I/68** v km 53,600-53,600 intravilán obce Červenica pri Sabinove
- **cesta I/68** v km 66,110 – 66,200 extravilán pred obcou Šarišské Michaľany

Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 53,600 – 53,600

(Kritické nehodové miesto je v km 53,600-53,600)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 v intraviláne obce Červenica pri Sabinove v pravostrannom oblúku v križovatke s MK, na priechode pre chodcov. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8494 vozidiel/24 hod., z toho 13% ťažkých vozidiel.

Príчины dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola v roku 2016 1 DN, pri ktorej bola 1 osoba usmrtená a 3 osoby ťažko zranené.

Materiálne škody boli vo výške 5,0 tis. €.

Príчины DN: nedodržanie povolennej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky hlavne za nepriaznivého počasia.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2014 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, mikrokoberec

Vynaložené finančné náklady: 1,8 tis. €

Navrhované opatrenia :

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

V smere staničenia



Proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/68 v km 66,110 – 66,200

(Kritické nehodové miesto je v km 66,110-66,200)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Prešov

Situačná mapa



- kritická nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza na ceste I/68 na rozhraní intravilánu a extravilánu pred obcou Šarišské Michal'any pred odbočkou na MK vpravo. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 10799 vozidiel/24 hod., z toho 13 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo v roku 2016 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 5 osôb ťažko zranených a 1 osoba bola zranená ľahko. Materiálne škody boli vo výške 33,7 tis. €. Príčiny DN: Nadmerne zvýšená intenzita dopravy hlavne v špičkových hodinách, nedodržanie povolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, nedisciplinovanosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Vykonané opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ
- v roku 2015 bola v tomto úseku vykonaná výmena obrusnej vrstvy vozovky, mikrokoberec

Vynaložené finančné náklady: 3,8 tis. €

Navrhované opatrenia :

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku KNL v smere staničenia

Koniec úseku KNL proti smeru staničenia

