

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Trebišov

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2016**

PODĽA UKAZOVATEĽA HHSNN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Trebišov

Meno : Ing. Kurtoš Milan, Ján Čičik

Kontakt : Tel. 056/6688441, 056/6688440

E – mail : milan.kurtos@ssc.sk, jan.cicik@ssc.sk

PRACOVISKO : TREBIŠOV

Kritické nehodové lokality v roku 2016

podľa ukazovateľa HHSNN

- **cesta I / 79** v km 61,450 – 61,450, intravilán obce Borša
- **cesta I/79** v km 83,500 – 83,500, intravilán v meste Kráľovský Chlmec

Kritická nehodová lokalita na ceste I/79 v km 61,450-61,450

(Kritické nehodové miesto je v km 61,450-61,450)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa



▼ - kritická nehodová lokalita

Vykonalé opatrenia :

- bežná údržba
- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v intraviláne obce Borša. Úsek je v rovnom úseku cesty.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 3 644 vozidiel/24 hod., z toho 15 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bola za rok 2016 1 DN, pri ktorej boli 1 osoba usmrtená.

Materiálne škody činili 1,6 tis. €.

Príčinou DN: Nedodržanie základných povinností vodiča. Úsek sa doteraz nevykazoval ako KNL.

Navrhované opatrenia:

Nakoľko sa doteraz úsek nevykazoval ako KNL, nie je potrebné uvažovať so žiadnymi opatreniami. Úsek cesty nevykazuje žiadne závady a je v dobrom stavebno-technickom stave.

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia




Kritická nehodová lokalita na ceste I/79 v km 83,500 – 83,500

(Kritické nehodové miesto je v km 83,500-83,500)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa



▼ - KNL

Miestopis a okolie :

KNL sa nachádza pred križovatkou cesty I/79 a II/555 cca 40 bm za obecnou tabuľou mesta Kr.Chlmec v extraviláne. Cesta je opatrená živičným krytom šírky 8,8 bm. Pred KNL sa nachádza autobusová výhybňa a predajný stánok s ovocím. Vedľa cesty nie je vybudovaný chodník. Na KNL je osadená dopravná značka A14-pozor chodci.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 6569 vozidiel/24 hod., z toho 12% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bola za rok 2016 spolu 1 DN, pri ktorej bola 1osoba usmrtená.

Materiálne škody vo výške 1,0 tis. €.

Príčiny DN: Nesprávne správanie chodca na ceste, bez refl. prvkov v nočnej dobe, pod vplyvom alkoholu s výsledkom 2,3 promile alkoholu v krvi.

Vykonané opatrenia v roku:

V rámci údržby;

- zvýraznenie –obnova VDZ,
- zálievky trhlín a výspravky cesty v úseku KNL

Vynaložené finančné náklady : 1500 €

Navrhované opatrenia :

- Pod ZDZ A 14 osadiť dod. tabuľu E4-dĺžka úseku

Termín realizácie : 2017

Predpokladané investičné náklady : 100 €

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL v smere staničenia

