

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC ŽILINA**

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2021**

Materiál predkladá : SSC IVSC Žilina – pracovisko Dolný Kubín

Meno : Ing. Ivan Dubovec

Kontakt : Tel. 043/5823001

0911 973 186

E – mail: ivan.dubovec@ssc.sk

PRACOVISKO : DOLNÝ KUBÍN

Kritické nehodové lokality v roku 2021

- cesta I/78 v km 14,000 – 14,600 ext. a int. Lokca

Kritická nehodová lokalita na ceste I/78 v km 14,000 – 14,600 Lokca

Investor: IVSC Žilina

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

Nehodový úsek sa nachádza v extraviláne obce Lokca. Rýchlosť v úseku je 90 km/hod. Koniec nehodovej lokality je v obci Lokca. Povrch vozovky je vyhovujúci. Smerové vedenie je na začiatku úseku v miernom ľavotočivom oblúku prechádzajúci na priamy úsek a končí taktiež v miernom ľavotočivom oblúku. Výškové vedenie trasy je vyhovujúce. V úseku sa nachádza križovatka s MK.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5694 vozidiel/24 hod., z toho 21,5 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bola za rok 2020 5 dopravných nehôd, pri ktorých boli 2 osoby ľahko zranené, MŠ 13,2 tis. Eur.

Príčinou dopravnej nehody je nesprávny spôsob jazdy, nedovolená rýchlosť jazdy a nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

- KNL 

Vykonané opatrenia:

Obnova VDZ v predmetnom úseku

Vynaložené finančné náklady : 600 €

Navrhované opatrenia :

- Obnova vodorovného DZ

