

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Košice

NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2021

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Košice

Meno : Vladimír Bodnár

Kontakt : Tel. 055/ 7277284

E – mail: vladimir.bodnar@ssc.sk

PRACOVISKO: KOŠICE

Nehodové lokality v roku 2021


podľa kritéria 5 DN/rok/km


- **cesta I/16** v km 423,000 – 423,800 – intravilán obce Čečejevce

Nehodová lokalita na ceste I/16 v km 423,000 – 423,800, dl. 800 m

Investor: IVSC Košice , pracovisko Košice

Situačná mapa



 - nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza v intraviláne prietľahu obce Čečejevce.

Úsek začína na začiatku obce v smere Rožňava - Košice v okrese Košice-okolie. Komunikácia v danej lokalite je výškovo rovinatá a smerovo mierne vedená. V obci je zriadený BECEP ostrovček.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 10140 vozidiel/24 hod., z toho 17,9% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd :

V uvedenej lokalite bolo za rok 2021 spolu 6 DN, pri ktorých bola usmrtená 1 osoba, 1 ťažko zranená a 7 ľahko zranených osôb.

Materiálne škody činili 32,05 tis. €

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča 5 DN,
nesprávne otáčanie a cúvanie 1 DN

Vykonané opatrenia :

Bežná údržba – obnova VZD

Súvislá údržba

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia :

- Vydané určenie DZ cestným správnym orgánom upozorňujúce vodičov na nehodový úsek
- Na predmetnom úseku cesty je v rámci BECEP dlhodobo zriadený spomaľovací ostrovček

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

