

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
IVSC BANSKÁ BYSTRICA**

**NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2022**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC-IVSC Banská Bystrica

Meno : Ing. Pavel Tribula

Kontakt : tel.: 048/4343 226

e-mail: pavel.tribula@ssc.sk


Pracovisko: Lučenec


NEHODOVÉ LOKALITY podľa kritéria 5 DN/rok/km

1. cesta I/75 (km 192,850 – 194,300)
Lučenec – intravilán

Nehodová lokalita na ceste I/75 v km 192,580 – 194,300 (Lučenec)

Situácia



 - nehodová lokalita od - do

Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita sa nachádza na prietahu mestom Lučenec, začína na ulici Haličská cesta v lokalite pred križovatkou s MC Ul. Juraja Fándlyho, prechádza Ul. Nám. republiky, Ul. T.G. Masaryka cez svet. križovátku ciest I/75 a II/585, pokračuje po Ul. Kármána a končí na križovátke s Ul. Maloveská.

Príčiny dopravných nehôd:

V roku 2022 sa uvedenej lokalite sa stalo 13 dopravných nehôd, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba, 1 osoba bola ťažko zranená a 7 osôb bolo ľahko zranených.

Príčiny dopravných nehôd boli: 8x porušenie povinnosti vodiča, 2x nesprávne otáčanie, 1x neprávny spôsob jazdy, 1x nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, 1x nesprávne odbočovanie.

Vykonané opatrenia

- Veľkoplošné opravy krytu vozovky realizované v roku 2021-2022 v staničení od 191,380 – 195,650 a bežná údržba

Opatrenia navrhované

- Výmena zvislého dopravného značenia v zmysle Vyhlášky MV SR č. 30 o dopravnom značení v priebehu letných mesiacov
- Obnova vodorovného dopravného značenia v priebehu letných mesiacov





