

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko: Stará Ľubovňa

**NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2023**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá:

Meno:

Kontakt:

E – mail:

SSC IVSC Košice – pracovisko Stará Ľubovňa

Ing. Slavomír JANČIŠIN

tel.: 0902 892 041

slavomir.jancisin@ssc.sk

PRACOVISKO: STARÁ ĽUBOVŇA

Nehodové lokality v roku 2023


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/77** v km 18,350 – 19,690 extravilán obcí Nižné Ružbachy a Lacková
- **cesta I/77** v km 35,820 – 36,790 extravilán a intravilán obce Obručné

Nehodová lokalita na ceste I/77 v km 18,350 – 19,690

Investor: SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Stará Ľubovňa

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita (NL) začína na rovine v extraviláne obce Nižné Ružbachy, za železničným podjazdom prechádza pravotočivou zákrutou, následne prechádza súbežne s riekou Poprad a prechádza križovatkou tvaru „T“ s cestou III. triedy 3125 do Obce Lacková s pripojením z ľavej strany, za križovatkou nasleduje úsek s viacerými zákrutami a prechádza do mierneho stúpania cca 3%, kde nehodová lokalita končí v extraviláne obce Lacková. Cesta má nevyhovujúce šírkové a smerové pomery (šírka len 7,1 m), nemá žiadne krajnice. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 5956 vozidiel/24 hodín, z toho 14% ťažkých vozidiel.



- nehodová lokalita

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 7 dopravných nehôd (DN), pri ktorých bolo 8 osôb ľahko zranených a 3 osoby ťažko zranené. Materiálne škody činili 40,5 tis. €.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča (telefonovanie); nesprávny spôsob jazdy; nedovolená rýchlosť jazdy; nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.

Vykonané opatrenia:

Vynaložené finančné náklady:


Navrhované opatrenia:

Nie sú plánované.

Príčinou DN sú porušenia zo strany vodičov.

Technický stav úseku je dobrý.

Začiatok NL – v smere staničenia




Koniec NL – proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/77 v km 35,820 – 36,790

Investor: SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Stará Ľubovňa

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

Nehodová lokalita (NL) začína v stúpaní v extraviláne obce Obručné, v ľavotočivej zákrute, nasleduje pravotočivá zákruta, s následným priamym úsekom, ďalej prechádza intravilánom obce Obručné, kde prechádza križovatkou tvaru „T“ s cestou III. triedy 3161 do Obce Obručné s pripojením z pravej strany, za križovatkou nasleduje úsek s pravotočivou zákrutou a NL končí v intraviláne pred horizontom. Celý úsek NL je v stúpaní od 3% do 7%. Cesta má nevyhovujúce šírkové a smerové pomery (šírka len 7,2 m), nemá žiadne krajnice. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 2556 vozidiel/24 hodín, z toho 15% ťažkých vozidiel.



- nehodová lokalita

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2023 spolu 5 dopravných nehôd (DN), pri ktorých boli 3 osoby ľahko zranené, 1 osoba ťažko zranená a 1 osoba usmrtená. Materiálne škody činili 10,3 tis. €. Príčiny DN: nedovolená rýchlosť jazdy, porušenie povinnosti vodiča (telefonovanie).

Vykonané opatrenia:

V extraviláne osadené ZDZ č. 253 (70)

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia:

Nie sú plánované.

Príčinou DN sú porušenia zo strany vodičov.

Technický stav úseku je dobrý.

Začiatok NL – v smere staničenia



Koniec NL – proti smeru staničenia

