

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

**SPRÁVA O OPATRENIACH NA
NEHODOVÝCH LOKALITÁCH
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2024**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 0902 892035

E – mail: anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO: HUMENNÉ

Nehodové lokality v roku 2024


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/74** v km 4,880 - 5,200 extravilán Brekov-Humenné
- **cesta I/74** v km 8,690 – 11,140 intravilán mesta Humenné, ul. Mierova – ul. Sninská
- **cesta I/74** v km 25,300 – 26,510 extravilán medzi obcami Dlhé nad Cirochou a Belá nad Cirochou
- **cesta I/74** v km 30,850 – 32,000 intravilán mesta Snina, ul. Strojárska - ul. Perečínska

Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 4,880 - 5,200 extravilán medzi obcou Brekov a mestom Humenné

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v extraviláne medzi obcou Brekov a mestom Humenné, s dvoma pravostrannými pripojeniami poľnej cesty. Jedná sa o krátky priamy úsek 2-pruhovej cesty. Dĺžka NL je 320 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 9 371 vozidiel/24 hod., z toho 16,13 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 11 DN, pri ktorých boli 3 osoby ľahko zranené.

Príčiny DN: vplyv prevádzky, pôsobenie zvieraťa, porušenie povinnosti vodiča, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami a porušenie pravidiel pri preprave nákladu.

Najnehodovejší časový interval: 04-06 h.

Vykonané opatrenia : v roku 2024

Oprava cesty + obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2024.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 8,690 – 11,140 intravilán mesta Humenné

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2024

V rámci údržby:

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 so začiatkom v intraviláne mesta Humenné na ul. Mierova za križovatkou s ul. Tolstého a končí na ul. Sninská v Humennom pred križovatkou s ul. Čapajevova. Dĺžka NL je 2 450 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 20 197 vozidiel/24 hod., z toho 9,14 % /1 845/ ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 14 DN, pri bolo 7 osôb ľahko zranených a 1 osoba ťažko zranená. Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, nesprávna jazda cez križovátku, vplyv prevádzky, nesprávne predchádzanie, nesprávne odbočovanie, porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, porušenie pravidiel jazdy na zvieratách a vedenia a hnania zvierat. Najnehodovejší časový interval: 16-18 h.

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2021.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia




Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 25,300 – 26,510 extravilán medzi obcami Dlhé nad Cirochou a Belá nad Cirochou

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2024

V rámci údržby:

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 so začiatkom v intraviláne obce Dlhé n/Cirochou v smere staničenia cca 70 m za posledným RD a končí v miernom ľavotočivom oblúku pred obcou Belá n/Cirochou. Dĺžka NL je 1 210 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 6375 vozidiel/24 hod., z toho 13 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 6 DN, pri ktorých boli 4 osoby ľahko zranené.

Príčiny DN: porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, pôsobenie zvieraťa, nesprávne predchádzanie.

Najnehodovejší časový interval: 18-20 h.

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2021.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 30,850 – 32,000 intravilán mesta Snina

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia : v roku 2024

V rámci údržby:

- obnova VDZ

Vynaložené finančné náklady :

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza na ceste I/74 so začiatkom v intraviláne mesta Snina, začínajúci na ul. Strojárska za okružnou križovatkou na úrovni areálu autobusovej stanice a končí v stykovej neriadenej križovatke s ul. Perečínska. Dĺžka NL je 1 150 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022-23 intenzita dopravy v úseku bola 7 638 vozidiel/24 hod., z toho 14 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 6 DN, pri ktorých boli 6 osôb ľahko zranených.

Príčiny DN: nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávna jazda cez križovátku, porušenie povinnosti vodiča a nesprávne vchádzanie na cestu.

Najnehodovejší časový interval: 16-18 h.

Navrhované opatrenia: Úsek cesty nevykazuje žiadne závažné závady v stavebno-technickom stave cesty. Obnova krytu vozovky sa realizovala v roku 2024.

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenie

