

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC BA

Pracovisko: NITRA

**SPRÁVA O OPATRENIACH NA
NEHODOVÝCH LOKALITÁCH
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2024**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá:

Meno:

Mgr. Mário Siládi

Tel. kontakt:

+421 903 907 552

Email:


mario.siladi@ssc.sk

Podpis:

Nehodová lokalita na ceste I/64 v km 59,000 – 60,000 intravilán obce Ivanka pri Nitre

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita (NL)

Vykonané opatrenia:

V roku 2024 neboli vykonané žiadne opatrenie na zlepšenie pretrvávajúceho stavu NL.

Vynaložené investičné náklady: -

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v intraviláne obce Ivanka pri Nitre (okres Nitra), kde začiatok úseku je v km 59,000 a koniec úseku v km 60,000. Dĺžka úseku je 1000 m.

Príčiny dopravných nehôd:

Najčastejšími príčinami dopravných nehôd na tejto lokalite je porušenie povinností vodiča a prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti jazdy.

Navrhované opatrenia:

Naplánované je obnovenie VDZ v tomto úseku a prípadné veľkoplošné opravy cesty, ktoré budú zahŕňať aj úsek NL.

Termín realizácie: predpoklad 2025

Predpokladané investičné náklady: 688 946,87 EUR s DPH

Začiatok úseku NL v smere staničenia 59,000 km




Koniec úseku NL proti smeru staničenia 60,000 km



Nehodová lokalita na ceste I/64 v km 65,300 – 68,250 intravilán mesta Nitra

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita (NL)

Vykonané opatrenia:

V roku 2024 neboli vykonané žiadne opatrenie na zlepšenie pretrvávajúceho stavu NL.

Vynaložené investičné náklady: -

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v intraviláne okresného mesta Nitra v jeho centre. Začiatok NL je v km 65,300 a koniec v km 68,250. S celkovou dĺžkou 2 950 m.

Príčiny dopravných nehôd:

Na tejto NL medzi najčastejšie príčiny patria: porušenie povinností vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávne odbočovanie a prejazd cez križovatky, nesprávna jazda v jazdných pruhoch, prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti jazdy.

Navrhované opatrenia:

Plánované je obnovenie VDZ, ZDZ a lokálne opravy cesty horúcou asfaltovou zmesou.

Termín realizácie: predpoklad 2025

Predpokladané investičné náklady: 35 136,62 EUR s DPH

Začiatok úseku NL v smere staničenia 65,300 km




Koniec úseku NL proti smeru staničenia 68,250 km



Nehodová lokalita na ceste I/51 v km 193,700 – 194,500 intravilán mesta Vráble

Investor: IVSC Bratislava, detašované pracovisko Nitra

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita (NL)

Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v intraviláne mesta Vráble (okres Nitra). Začiatok NL je situovaný do km 193,700 a koniec do km 194,500. Celková dĺžka úseku je 800 m.

Príčiny dopravných nehôd:

Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd je porušenie povinností vodiča, nesprávne odbočovanie a jazda cez križovatky a nesprávne správanie a jazda v kruhovom objazde.

Vykonané opatrenia:

V roku 2024 bolo opravené v tomto úseku ZDZ.

Vynaložené investičné náklady: 175,90 EUR s DPH

Navrhované opatrenia:

V tejto NL je naplánované obnovenie VDZ.

Termín realizácie: predpoklad 2025

Predpokladané investičné náklady: 571,20 EUR s DPH

Začiatok úseku NL v smere staničenia 193,700 km



Koniec úseku NL proti smeru staničenia 194,500 km

