

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC Košice
Pracovisko: Trebišov

**SPRÁVA O OPATRENIACH NA
NEHODOVÝCH LOKALITÁCH
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2024**

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá:	SSC IVSC Košice – pracovisko Trebišov
Meno:	Ing. Matúš Čičik
Tel. kontakt:	0902 892 011
Email:	matus.cicik@ssc.sk
Podpis:	

PRACOVISKO: Trebišov

Nehodové lokality v roku 2024


podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **ceste I/19** v km 34,110 – 35,110 intravilán mesta Sečovce

Nehodová lokalita na ceste I/19 v km 34,110 – 35,110 intravilán mesta Sečovce

Investor: SSC IVSC Košice, detašované pracovisko Trebišov

Situačná mapa



▼ - nehodová lokalita

Vykonané opatrenia:

- v km 34,290 osadené ZDZ č.101+ č.509 (nehodový úsek) +č. 502 (880 m)
- v km 35,170 osadené ZDZ č.101+ č.509 (nehodový úsek) +č. 502 (880 m)

Vynaložené investičné náklady: 295 € s DPH

Miestopis a okolie:

Cesta I/19 v intraviláne mesta Sečovce.

Dĺžka NL je 1 000 m. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2022 najvyššia intenzita dopravy v úseku bola 12 856 vozidiel/24 hod., z toho 18,48% nákladných vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2024 spolu 7 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 5 osôb bolo ľahko zranených.

Príčiny DN: porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky a nesprávna jazda cez križovatku. Najnehodovejší časový interval 8-10 h.

Navrhované opatrenia:

- v km 34,290 osadiť ZDZ č.101+ č.509 (nehodový úsek) +č. 502 (880 m)
- v km 35,170 osadiť ZDZ č.101+ č.509 (nehodový úsek) +č. 502 (880 m)

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady :

Začiatok úseku NL v smere staničenia km 34,290

Koniec úseku NL proti smeru staničenia km 35,170

