

# **Pracovisko: Žiar nad Hronom**



## **KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY** podľa ukazovateľa HHSNN

1. cesta I/76 (km 67,800 – 68,200)  
Psiare – extravilán

## Kritická nehodová lokalita na ceste I/76 v km 67,800 – 68,200

### Kritické nehodové miesto km 67,800 – 67,900

#### Situácia



- KNL

#### Vykonané opatrenia

##### V rámci údržby :

- obnova vodorovného dopravného značenia a oprava zvislého DZ, každoročne

#### Miestopis a okolie:

Jedná sa o ľavotočivú zákrutu cesty I/76 medzi obcami Kozárovce a Psiare, kde je povolená max. rýchlosť 90 km/hod. v úseku sú dobré rozhľadové pomery, povrch vozovky je vyhovujúci, vodorovné a zvislé dopravné značenie je vyhovujúce.

Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2010 intenzita dopravy v tomto úseku bola 3755 vozidiel/24 h, z toho 15% ťažkých.

#### Príčiny dopravných nehôd :

V roku 2010 sa stali v úseku spolu štyri DN, pri ktorých bola jedna osoba usmrtená, jedna ťažko zranená a tri ľahko zranené.

Tragická DN: Vodič OMV po predchádzajúcom požití alkoholu pri jazde mimo obce Psiare – Kozárovce v ľavotočivej zákrute vyšiel vpravo, kde dostal šmyk, následne prešiel vľavo cez protismernú časť vozovky mimo komunikáciu, kde narazil do stromu. Pri nehode bol usmrtený spolujazdec.

#### Opatrenia navrhované

- Úsek je dostatočne vyznačený zvislým a vodorovným dopravným značením, povrch vozovky kvalitný, k DN došlo zlyhaním ľudského faktora, vzhľadom na uvedené nie je potrebné prijať opatrenia
- zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou zo strany dopravnej polície najmä na kontrolu povolenej rýchlosti

#### Kritická nehodová lokalita v smere staničenia



#### Dopravná nehoda v KNL

