

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

**KRITICKÉ NEHODOVÉ LOKALITY
NA CESTÁCH I. TRIEDY
v roku 2018**

PODĽA UKAZOVATEĽA HN

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 057/788 3370

E – mail: anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO: Humenné

Kritické nehodové lokality v roku 2018

podľa ukazovateľa HN


- **cesta I/74 v km 7,000 – 7,400, extravilán mesta Humenné**

Kritická nehodová lokalita na ceste I/74 v km 7,000 – 7,400

(Kritické nehodové miesto je v km 7,000 – 7,400)

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

KNL sa nachádza v extraviláne pred vstupom do mesta Humenné. Úsek začína pred križovatkou s II/558, v smerovom vedení pravotočivou zákrutou. Križovatka je zabezpečená odbočovacími a zaraďovacími pruhmi. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 8 021 vozidiel/24 hod., z toho 12% ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2018 spolu 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba ťažko zranená a 9 osôb ľahko zranených. Materiálne škody činili 39,0 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprimeraná rýchlosť, nedanie prednosti v jazde. Úsek št. cesty je dostatočne prehľadný.

Vykonalé opatrenia :

- Vodorovné dopravné značenie – v reflexnej úprave
- Osadenie ZDZ „Úsek častých dopravných nehôd“

Vynaložené finančné náklady:

Navrhované opatrenia:

- zvýšený počet kontrol na predmetnom úseku so zameraním na dodržiavanie § 15 a 16 Zákona 8/2009Z.z

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku KNL v smere staničenia



Koniec úseku KNL proti smeru staničenia

