

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST IVSC KOŠICE

Pracovisko : Humenné

NEHODOVÉ LOKALITY NA CESTÁCH I. TRIEDY v roku 2020

PODĽA KRITÉRIA 5 DN/rok/km

Materiál predkladá : SSC IVSC Košice – pracovisko Humenné

Meno : Ing. Anton Klajban

Kontakt : Tel. 057/788 3370

E – mail: anton.klajban@ssc.sk

PRACOVISKO: Humenné

Nehodové lokality v roku 2020

podľa kritéria 5 DN/rok/km

- **cesta I/74** v km 6,610 – 8,100 extravilán a intravilán mesta Humenné
- **cesta I/74** v km 9,020-10,010 intravilán mesta Humenné

Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 6,610 – 8,100

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v extraviláne a intraviláne mesta Humenné. Úsek začína pred mestom Humenné, v smerovom vedení za ľavotočivou zákrutou a pokračuje v priamom úseku. Končí za križovatkou s ul. Poľná na ul. Mierova v Humennom. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 5 276 vozidiel/24 hod., z toho 13,9 % ťažkých vozidiel.

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2020 spolu 6 DN, pri ktorých boli 2 osoby ťažko zranené a 9 osôb sa ľahko zranilo. Materiálne škody činili 55,7 tis. €. Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, neprimeraná rýchlosť, nesprávna jazda cez križovátku, nesprávne odbočovanie. Úsek št. cesty je dostatočne prehľadný.

Navrhované opatrenia:

-zvýšený počet kontrol na predmetnom úseku so zameraním na dodržiavanie § 15 a 16 Zákona 8/2009Z.z

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:


Koniec úseku NL proti smeru staničenia



Nehodová lokalita na ceste I/74 v km 9,020-10,010

Investor: IVSC Košice, detašované pracovisko Humenné

Situačná mapa



Miestopis a okolie:

NL sa nachádza v intraviláne mesta Humenné. Úsek začína na ul. Mierová, v smerovom vedení v priamej za križovatkou s ul. Komenského a končí na konci ul. Mierova pred križovatkou s ul. Kudlovska. Podľa celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 intenzita dopravy v úseku bola 16 466 vozidiel/24 hod., z toho 8,1 % ťažkých vozidiel

Príčiny dopravných nehôd:

V uvedenej lokalite bolo za rok 2020 spolu 5 DN, pri ktorých bola 1 osoba ľahko zranená. Materiálne škody činili 22,80 tis. €.

Príčiny DN: Nedodržanie pravidiel cestnej premávky, porušenie povinnosti vodiča, vplyv prevádzky. Úsek št. cesty je dostatočne prehľadný.

Vykonané opatrenia :

- Vodor. dopravné značenie – v reflexnej úprave

Vynaložené finančné náklady :

Navrhované opatrenia:

-zvyšovaný počet kontrol na predmetnom úseku so zameraním na dodržiavanie § 15 a 16 Zákona 8/2009Z.z

Termín realizácie:

Predpokladané investičné náklady:

Začiatok úseku NL v smere staničenia



Koniec úseku NL proti smeru staničenia

